

Deriba: Bedaio, Ugane eta Aldaba

Data: 2025/07/16

Partaideak: 10 lagun, 3 emakume / 7 gizon

Partaideen izenak: Aitziber, Jabier, Patxi, Mikel, Arkaitz, Joxean, Udane, Tomax, Jon, Nekane


Teknikariak/Zinegotziak: Gari, Xabi, Josune, Aitor, Xabi

Deribarako hasieran diseinatutako ruta:

Aldaba + Ugane



Bedaio



Aldaba

Aldabara sarrera

1. Puntu baxuena da eta bertan urak biltzen duten objektu eta ura bera gelditzen da. Ez dago ura bideratzeko nahikoa azpiegitura.



1

Intxur frontoia

1. Intxur frontoitik gora doan aldapan penditza handiadago eta irriskorra da euria egiten duenean. Auzotarrek diote udalak lakaztu egin izan duela baina berriro dago beharra.
2. Aldaparen zabalera ere estua dela diote eta bide alternatibo bat egin daitekeela, 3. puntuan aztertuko dena.

2



Bide alternatiboa eta aparkalekua

3

1. Ordezko bidea erakusten dute bizilagunek. Beheko irudian ikusten den zulo horretatik gora planteatzeko izatea.



2. Aparkalekua ere zaindu gabe dagoela diote. Bizilagun batek hondarra bota zuela baina ez dago lurra eginda.



3. Txozna ere —goiko irudian urdinezko egitura—aparkalekuan gordetzen da.
- Goranzko bidean berri dirulaguntzen formatuaren inguruan eztabaidatzen da. Zinegotziek %75a dirutan aurreratzeko aukera

dagoela ziurtatzen dute eta Bedaioko bizilagunek eskaera eginda ere, hilabeteak irauten dutela ordainketa egiten. Ezerezean gelditzen da.	
Lopetegi 1. Galipota bota zuten lurrean baina zati bat amaitu gabe gelditu zen. Osatzeko eskaera egiten dute. 2. Bi puntu farola falta dira bertan ere.  • Uganera behera goazela argi toma bat eskatzen da, bertan dagoen baserri batean jartzeko. 	4

Ugane

Uganera bidean 1. Iztingorri baserriko ("granja") makinaria pasatzeko, orain Ugane auzo erditik pasatzen da eta bertako bizilagunek bide berri bat asfaltatzeko eskaera egiten dute.	5
--	-----------------

2. Bidea egiteko materiala emanaz gero, bertako jabeak berak egingo lukeela azpimarratzen dute. Proiektua Udalak aurkeztu beharko luke.



3. Gaur egun egiten duen bidea hau da:



Iztingorri baserria

6

1. Argi toma bat eskatzen da, puntu txuria dagoen lekuan:



Bedaio

Eskoletxe 1. Etxearen mantenua eskatzen da. Eraikuntza oso egoera txarrean dagoela baieztatzen dute bizilagunek eta Udalarena dela. Terrenoa pribatua delakoan daude, baina ez da ziurra.  2. Bertan ere haurrak autobusa hartzen dutela diote, eta kurba dagoenez, seinaletika falta azpimarratzen dute, haurrak ibiltzen diren zonaldea adierazten duen seinalea. 3. Eskoletxe pareko baranda puskatua dagoela diote.  4. Eta Eskoletxetik gora, herribiderako mantenua eskatzen da, egoera txarrean baitago, bizilagunen iritzitan.	7
Bedaio herria 1. Aparkaleku beharra dutela diote. Beheko irudian atzean dagoen bidean zehar aparkatu izan ohi dutela esanez baina ez dagoela nahikoa leku	8

bertan.



2. Abaetxe jatetxea itxi egin dela diote, esleipen bat egon zela eta kontratua amaitzearekin batera bertan behera geratu dela zerbitzua. Zinegotziak dio badagoela interesaturik eta egin beharreko prozesuan direla zerbitzua berriro ere martxan jartzeko.



Frontoia

1. Frontoiko pareta pintatzeko dago.
2. Frontoira jaisteko ez dagoela aukerarik diote, atzeko bidetik bakarrik eta han ere arazoak dituztela. Atzeko bidetik kamioia ez da sartzen eta pareta moztu eta sartzeko eskaera egiten da.

3



3. Frontoiak itokinak dituela ere aipatzen dute eta haiek itxi behar direla.

Auzo-elkartea

4

1. Garbiketa falta da auzo-elkarteko "terrazan". "Beharrak daude" elkartearen parean: irisgarritasuna falta zaiola askotan azpimarratu da baina oraindik ez dela ezer egin azpimarratzen dute.



2. Erretenak egin behar dira elkartew atzean, goitik jaisten diren urak harriak ekartzen dituzte eta arriskutsua jartzen da kotxeentzat.



- Aipamen bat ere egin dute suhiltzaileen mangeraren egoeraren

inguruan. Ez dela inspekzio eta mantenurik egin urteetan eta errebisio baten beharrean dagoela diote.



- Bukatu bitartean, hilerriko sarreraren inguruan hitz egiten da. Labadedoa eta sarrera batzeko ideia dago, auzoa ezagutzeko bide egokia izan daitekeelakoan. Beheko irudian aipatzen den bidea da baina mantu falta duela diote.

